


■ 注意事项

- 刀具安装...插入刀具时,请务必将刀具插入比安全记号更深的位置。

RS20

一体型 3°

刚性值(μm / kef)
⊙ P.202
不平衡量(N)
⊙ P.205
RS20-SLSA3.175-35



ROKU-ROKU
MEGA


HEATROBO电磁 1200S (HRD-01S-230AS)
电磁式加热器对应表

[○] 可加热 [×] 不可加热


型号	φD	φC	t	L	M	L1	φC1	H	h	Kg	N	S	省略图
RS20-SLSA 3-35	3	6	1.5	35	22.1	2.9	8.3	9	46	0.1	0.2	5.2	○ 1
-SLSA 3.175-35	3.175	6.175	1.5	35	22.1	2.9	8.5	9	46	0.1	0.2	4.9	○ 2
-SLSA 4-35	4	7	1.5	35	22.1	2.9	9.3	12	46	0.1	0.2	4	○ 3
-SLSA 5-35	5	8	1.5	35	22.1	2.9	10.3	15	46	0.1	0.2	3.2	○ 4
-SLRA 6-30	6	12	3	30	17.1	2.9	13.8	18	46	0.1	0.2	1.1	× 5
-SLRA 8-30	8	14	3	30	17.2	2.8	15.8	20	51	0.1	0.3	0.9	× 6
-SLRA10-30	10	16	3	30	17.6	2.4	17.9	20	51	0.1	0.4	0.7	× 7

S=1:2.5


φ3




φ3.175




φ4




φ5




φ6



φ8



φ10



微信公众平台

特点
加热装置
一体型 3°
一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热敏刀嘴
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
参考资料